



Sistemi di trasporto

**Trolly 55.2-2** 

099-008630-EW503

Osservare l'ulteriore documentazione del sistema.

20.03.2012

Register now!
For your benefit
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

3 Years 5 Years transformer and rectifier ewm-warranty 24 hours /7 days

www.ewm-group.com

## Indicazioni generali

### **ATTENZIONE**



### Leggere il manuale d'uso!

Il manuale d'uso fornisce istruzioni per un impiego sicuro del prodotto.

- Leggere i manuali d'uso di tutti i componenti di sistema!
- Osservare le norme antinfortunistiche!
- Osservare le disposizioni nazionali!
- Si consiglia di confermare questo punto tramite una firma.

### **AVVERTENZA**



In caso di domande riguardanti l'installazione, la messa in funzione, il funzionamento, particolarità nell'ambiente di utilizzo o finalità di utilizzo, rivolgersi al proprio partner di distribuzione o al nostro servizio clienti al numero +49 2680 181-0.

È possibile trovare un elenco dei nostri partner di distribuzione autorizzati al sito www.ewm-group.com.

La responsabilità in relazione al funzionamento di questo impianto è limitata espressamente alla funzione dell'impianto. Qualsiasi responsabilità ulteriore, di qualsiasi tipo, è espressamente esclusa. Questa esclusione di responsabilità viene riconosciuta alla messa in funzione dell'impianto da parte dell'utente.

Sia il rispetto di queste istruzioni, sia le condizioni e i metodi di installazione, funzionamento, utilizzo e manutenzione dell'apparecchio non possono essere controllati dal produttore.

Un'esecuzione inappropriata dell'installazione può portare a danni materiali e di conseguenza a danni a persone. Non assumiamo pertanto alcuna responsabilità per perdite, danni o costi che derivano o sono in qualche modo legati a un'installazione scorretta, a un funzionamento errato, nonché a un utilizzo e a una manutenzione inappropriati.

I diritti d'autore del presente documento rimangono presso il produttore.

La ristampa, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione scritta.

Con riserva di modifiche tecniche.



## 1 Indice

1	Indic	е		3
2	Norm	ne di sic	eurezza	4
	2.1	Istruzio	oni per l'uso del presente manuale	4
	2.2	Spiega	zione dei simboli	5
	2.3	Informa	azioni generali	6
	2.4	Traspo	rto e allestimento	7
3	Utiliz	zo conf	orme alle norme	8
4	Desc	rizione	dell'apparecchio - Prospetto sintetico	9
	4.1		55.2-2	
5	Insta	llazione	e funzionamento	10
•	5.1		itazione generale	
	5.2		ggio	
	5.3		ggio della saldatrice o saldatrice con modulo di raffreddamento	
	5.4		ggio delle opzioni	
		5.4.1	ON TR Trolly 55.2-2	17
			5.4.1.1 Allestimento del dispositivo trainafilo	18
		5.4.2	ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L	
			5.4.2.1 Allestimento del dispositivo trainafilo	
		5.4.3	ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C	
			5.4.3.1 Montare il dispositivo trainafilo sulla console rotante	
	5.5		o della trazione per il fascio di tubi flessibili di collegamento	
	5.6		ggio finale	
	5.7	•	gio e bloccaggio delle bombole del gas di protezione	
6			ne, cura e smaltimento	
	6.1		azioni generali	
	6.2		di manutenzione, intervalli	
		6.2.1		
	0.0	6.2.2	Lavori di manutenzione mensili	
	6.3		di manutenzione	
	6.4	6.4.1	mento dell'apparecchio	
	6.5	_	to delle disposizioni RoHS	
_			o delle disposizionii Noi 13	
1				_
	7.1	7.1.1	55.2-2	
		7.1.1 7.1.2	ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L	
		7.1.2	ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L	
	A 10.15 =	_	•	
ŏ			Nto delle filiali di EWM	
	8.1	riospe	:UU UEIIE IIIIAII UI EVVIVI	



#### 2 Norme di sicurezza

#### 2.1 Istruzioni per l'uso del presente manuale

### **PERICOLO**

Condizioni di lavoro e di esercizio che devono essere osservate scrupolosamente per evitare di causare gravi lesioni imminenti alle persone o il rispettivo decesso.

- La norma di sicurezza contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave "PERICOLO" con un segnale di pericolo generale.
- Il pericolo viene inoltre illustrato con un simbolo a bordo pagina.

## AVVERTENZA

Condizioni di lavoro e di esercizio che devono essere osservate scrupolosamente per escludere possibili gravi lesioni imminenti alle persone o il rispettivo decesso.

- La norma di sicurezza contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave "PERICOLO" con un segnale di pericolo generale.
- Il pericolo viene inoltre illustrato con un simbolo a bordo pagina.

## ATTENZIONE

Condizioni di lavoro e di esercizio che devono essere osservate attentamente per evitare lievi lesioni alle persone.

- La norma di sicurezza contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave "PRECAUZIONI" con un segnale di pericolo generale.
- Il pericolo viene illustrato con un simbolo a bordo pagina.

### **ATTENZIONE**

Condizioni di lavoro e di esercizio che devono essere osservate scrupolosamente per evitare di causare danni al prodotto o di provocarne la distruzione.

- La norma di sicurezza contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave "PRECAUZIONI" senza alcun segnale di pericolo generale.
- Il pericolo viene illustrato con un simbolo a bordo pagina.

### **AVVERTENZA**

Particolarità tecniche che l'utente deve osservare.

La norma contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave "AVVERTENZA" senza alcun segnale di pericolo generale.

Le procedure e gli elenchi che indicano, passo per passo, come procedere in determinate circostanze, sono evidenziati da un simbolo come, ad esempio:

Inserire la presa del cavo della corrente di saldatura nella relativa femmina e bloccarla.



# 2.2 Spiegazione dei simboli

op.oga=	
Simbolo	Descrizione
Q.S	Azionare
	Non azionare
	Ruotare
	Azionare l'interruttore
	Spegnere l'apparecchio
	Accendere l'apparecchio
ENTER	ENTER (Accesso al menu)
NAVIGATION	NAVIGATION (Navigare nel menu)
EXIT	EXIT (Uscire dal menu)
4 s	Rappresentazione del tempo (esempio: aspettare 4 s/ confermare)
<b>-//</b> -	Interruzione nella rappresentazione del menu (sono possibili altre impostazioni)
***	Strumento non necessario / non utilizzarlo
	Strumento necessario / utilizzarlo



## 2.3 Informazioni generali



### **PERICOLO**



Non eseguire riparazioni o modifiche in maniera inappropriata.

Al fine di evitare lesioni agli operatori o danni all'apparecchio, eventuali riparazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato! In caso di interventi non autorizzati, decadono i diritti di garanzia.

 Nel caso siano necessarie riparazioni, rivolgersi al personale specializzato (personale addestrato addetto all'assistenza).

## AVVERTENZA



Pericolo di incidenti in caso di inosservanza delle norme di sicurezza! Il mancato rispetto delle seguenti norme di sicurezza può causare pericoli mortali!

- Leggere accuratamente le norme di sicurezza indicate nelle presenti istruzioni!
- Osservare le norme antinfortunistiche del proprio Paese!
- Pretendere il rispetto delle norme da parte delle persone nell'ambiente di lavoro!



### Validità del documento!

Il presente documento è valido soltanto in combinazione con il manuale d'uso corrispondente della fonte di corrente utilizzata (saldatrice)!

• Leggere il manuale d'uso, in particolare le norme di sicurezza della fonte di corrente (saldatrice)!

### **ATTENZIONE**



### Obblighi dell'utilizzatore!

Per il funzionamento dell'apparecchio devono essere rispettate le rispettive direttive e leggi nazionali.

- Trasposizione a livello nazionale delle direttive quadro (89/391/EWG), e delle direttive specifiche connesse.
- In particolare la direttiva (89/655/EWG), in merito alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e tutela della salute nell'utilizzo di strumenti di lavoro da parte dei lavoratori durante l'attività lavorativa.
- Le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni del rispettivo Paese.
- Installazione e funzionamento dell'apparecchio conformemente a IEC 60974-9.
- Verificare ad intervalli regolari che gli utilizzatori operino in modo coscienzioso.
- Controllo regolare dell'apparecchio secondo IEC 60974-4.



## 2.4 Trasporto e allestimento

## **AVVERTENZA**



Manipolazioni improprie!

Eventuali manipolazioni improprie al prodotto possono provocare perdite di stabilità e ferire gravemente le persone.

- Utilizzare solo i componenti e i pezzi per il montaggio forniti!
- Nessun carico senza verifica degli elementi di collegamento!



Pericolo di incidenti in caso di trasporto non corretto di apparecchi non trasportabili a mezzo gru!

Non è consentito appendere l'apparecchio o trasportarlo tramite gru! L'apparecchio potrebbe cadere e ferire il personale! Le maniglie e i supporti sono previsti esclusivamente per il trasporto a mano!

L'apparecchio non è idoneo ad essere appeso o trasportato tramite gru!

## **⚠** ATTENZIONE



Apparecchi fissati in modo improprio.

Gli apparecchi, le rispettive combinazioni e gli accessori non fissati in modo corretto sui sistemi di trasporto possono ribaltarsi durante il trasporto e danneggiare le persone.

- Per il fissaggio degli apparecchi utilizzare esclusivamente i componenti originali forniti.
- Utilizzare i sistemi esclusivamente per il trasporto degli apparecchi indicati nel capitolo "Utilizzo conforme alle norme"!
- Verificare i punti di fissaggio prima di qualsiasi trasporto e a intervalli regolari.



Danni causati dai cavi di alimentazione non scollegati!

Durante il trasporto i cavi di alimentazione (cavi di corrente, conduttori di comando, ecc.) non scollegati possono causare pericoli, come ad es. il rovesciamento degli apparecchi collegati e lesioni alle persone!

Scollegare i cavi di alimentazione!



Pericolo di ribaltamento!

Nella movimentazione e durante l'allestimento il carrello di trasporto può ribaltarsi, subendo danni o causando lesioni alle persone.

- Installare o trasportare l'apparecchio su una superficie piana e stabile!
- Fissare i componenti aggiuntivi con mezzi adeguati!
- Sostituire le rotelle orientabili danneggiate e i relativi elementi di fissaggio!






Figura 2-1



#### 3 Utilizzo conforme alle norme

### **AVVERTENZA**



Pericolo in caso di utilizzo in maniera non conforme alle norme.

In caso di utilizzo in maniera non conforme alle norme, dall'apparecchio possono derivare pericoli a persone, animali e cose. Il costruttore non si assume quindi alcuna responsabilità per i danni causati da un tale utilizzo.

- L'apparecchio deve essere utilizzato in modo corretto ed esclusivamente da personale addestrato e specializzato!
- Non apportare all'apparecchio variazioni o modifiche non eseguite a regola d'arte.

## ATTENZIONE



Pericolo di incidenti in caso di utilizzo di un carrello di trasporto non adeguatamente preparato!

A seconda della serie di apparecchi utilizzata occorre adattare correttamente il carrello di trasporto per il fissaggio degli apparecchi. Qualora il carrello di trasporto non sia stato adattato correttamente, l'apparecchio trasportato potrebbe ribaltarsi e ferire delle persone!

### **AVVERTENZA**



Per quanto riquarda i sistemi MIG/MAG è necessario installare delle opzioni aggiuntive per alloggiare un dispositivo trainafilo sul carrello.

Vedere capitolo "Riepilogo di sistema"!

Il sistema di trasporto Trolly 55.2-2 è adatto per:

- la movimentazione degli apparecchi e delle rispettive combinazioni indicati,
- la movimentazione di apparecchi fissati in modo corretto e di componenti fissati con mezzi adeguati.

L'utilizzo improprio dei sistemi di trasporto è considerato "non conforme alle norme" e il costruttore non si assume quindi alcuna responsabilità per i danni causati da un tale utilizzo.

### Fonte di corrente

- Phoenix 405, 505
- Taurus 405, 505

### Dispositivo trainafilo

- drive 4
- drive 4L
- drive 200C
- drive 300C

### Gruppo di raffreddamento

- cool50 U40
- cool50-2 U40



### Descrizione dell'apparecchio - Prospetto sintetico 4

### 4.1 Trolly 55.2-2




Figura 4-1

Pos.	Simbolo	Descrizione
1		Cinghie di fissaggio
2		Lamiera di fissaggio della bombola del gas
3		Rotelle orientabili, ruote fisse
4		Rotelle orientabili, ruote orientabili
5		Fissaggio apparecchio
6		Premilamiera
7		ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L
		Console rotante
8		Maniglia per il trasporto
9		ON TR Trolly 55.2-2
		Traversina e alloggiamento per dispositivo trainafilo
10		ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C
		Console rotante



## 5 Installazione e funzionamento

# 5.1 Presentazione generale





Figura 5-1









Pos.	Simbolo	Descrizione
1		Carrello di trasporto - Trolly 55.2-2
2		Carrello di trasporto - Trolly 55.2-2 + fonte di corrente 405 /505
3		Carrello di trasporto - Trolly 55.2-2 + fonte di corrente 405/505 + cool
4		ON TR Trolly 55.2-2
		Braccio e supporto per alimentatore filo - 092-002700-00000
5		ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L
		Console rotante – 092-002701-00000
6		ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C
		Console rotante - 092-002634-00000
7		Tutti i dispositivi trainafilo - drive
8		Dispositivo trainafilo - drive 4L (girevole)
9		Dispositivo trainafilo - drive 200/300C (girevole)
10	63	Girevole




### 5.2 Montaggio


Α














## Installazione e funzionamento





Pos. 0	Quantità	Descrizione	Codice articolo
	+		-
1	2	Calotta di copertura, fissaggio ruota	094-002321-00000
2	2	Rondella di sicurezza 41,3x3,2	094-018120-00000
3	2	Rondella, M24	094-014304-00000
4	8	M8x16, vite con testa a calotta piatta	094-001125-00000
5	10	M8, ghiera autobloccante	064-000560-00000
6	1	Scarico delle tensioni per il fascio tubi flessibili di collegamento	094-008853-00002
7	10	Vite a testa bombata M8x16	094-007803-00000
8	6	Rondella parafango	064-000793-00000
9	1	Supporto per pacco cavi	094-018362-00000



## 5.3 Montaggio della saldatrice o saldatrice con modulo di raffreddamento

### **AVVERTENZA**



Le saldatrici possono essere montate sul carrello Trolly con o senza dispositivo di raffreddamento. In caso di montaggio senza dispositivo di raffreddamento occorre semplicemente spostare il premilamiera su una posizione più bassa.




Figura 5-4

	1	2
Phoenix 335, 405, 505	Ø	
Taurus 335, 405, 505	Ø	
Tetrix 230, 270		v
Picotig 190		V

☑ possibile

☐ impossibile







Figura 5-5








Figura 5-6

Pos.	Simbolo	Descrizione
1		Fissaggio apparecchio
2		Raccordo Vite a testa cilindrica + rondella parafango + dado esagonale
3		Vite a testa cilindrica
4		Premilamiera
5		Vite a testa cilindrica
6		Rondella parafango
7		Dado esagonale


- Posizionare l'apparecchio sulla piastra di supporto e fissarlo (figura A, B).
- Adattare l'altezza della traversina all'altezza dell'apparecchio.
- Fissare l'apparecchio all'impugnatura a tubo mediante l'apposita vite (figura C).



#### 5.4 Montaggio delle opzioni

#### ON TR Trolly 55.2-2 5.4.1

Α






Figura 5-7

Pos.	Simbolo	Descrizione
1		Vite a testa bombata M8x16
2		Vite a brugola M8x30
3		Rondella a dentatura interna M8x30
4		Rondella
		M8



### 5.4.1.1 Allestimento del dispositivo trainafilo

## **ATTENZIONE**



Posizionamento improprio degli apparecchi! Un apparecchio posizionato in modo improprio può ribaltarsi a seguito dei movimenti e ferire le persone!

• Tutti i piedini degli apparecchi devono poggiare saldamente!





Figura 5-8







Pos.	Simbolo	Descrizione
1		Raccordo
		Vite a testa cilindrica + rondella parafango + dado esagonale
2		Vite a testa cilindrica
3		Rondella parafango
4		Dado esagonale
5		ON TR Trolly 55.2-2
		Traversina e alloggiamento per dispositivo trainafilo
6		Dispositivo trainafilo- drive 4
7		Dispositivo trainafilo - drive 4L
8		Dispositivo trainafilo – drive 200C
9		Dispositivo trainafilo - drive 300C

- Fissare l'apparecchio all'impugnatura a tubo mediante due viti.
- Installare il dispositivo trainafilo secondo le illustrazioni.



## 5.4.2 ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L




Figura 5-9

Pos.	Simbolo	Descrizione
1		ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L
		Console rotante
2		Vite a testa bombata M8x16
3		Rondelle a ventaglio

## 5.4.2.1 Allestimento del dispositivo trainafilo




Figura 5-10

Pos.	Simbolo	Descrizione
1		Dispositivo trainafilo - drive 4L
2		ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L Console rotante



### 5.4.3 ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C

## **ATTENZIONE**



Apparecchi fissati in modo improprio.

Gli apparecchi, le rispettive combinazioni e gli accessori non fissati in modo corretto sui sistemi di trasporto possono ribaltarsi durante il trasporto e danneggiare le persone.

- Per il fissaggio degli apparecchi utilizzare esclusivamente i componenti originali forniti.
- Utilizzare i sistemi esclusivamente per il trasporto degli apparecchi indicati nel capitolo "Utilizzo conforme alle norme"!
- Verificare i punti di fissaggio prima di qualsiasi trasporto e a intervalli regolari.






Figura 5-11

Pos.	Simbolo	Descrizione
1		ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C
		Console rotante
2		ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L
		Console rotante



## 5.4.3.1 Montare il dispositivo trainafilo sulla console rotante








Figura 5-12



#### 5.5 Scarico della trazione per il fascio di tubi flessibili di collegamento

### **ATTENZIONE**



Scarico della trazione non eseguito o eseguito in modo non conforme! In caso di scarico della trazione non eseguito o eseguito in modo non conforme, le prese per la corrente e i connettori dell'apparecchio o del fascio di tubi flessibili possono essere danneggiati. Lo scarico della trazione trattiene la forza di trazione sui cavi, sui connettori e sulle prese.

Verificare la funzione di scarico tirando in tutte le direzioni. I cavi e i tubi devono avere un gioco sufficiente in caso di cavo di scarico teso!




Figura 5-13

Pos.	Simbolo	Descrizione	
1		Scarico delle tensioni per il fascio tubi flessibili di collegamento	

Collegare le estremità del fascio dei tubi flessibili mediante il meccanismo di scarico del fascio tubi flessibili di collegamento e bloccarle ruotandole in senso orario.

099-008630-EW503 23



## 5.6 Montaggio finale

## **AVVERTENZA**



Pericolo in caso di mancata esecuzione del controllo finale! Gli elementi non fissati correttamente o le parti a rischio di distacco possono comportare dei pericoli.

- Verificare la corretta installazione di tutti i collegamenti meccanici!
- Eseguire il controllo finale!
- Eseguire il test di funzionalità!


## **ATTENZIONE**



Pericolo di incidenti in caso di apparecchi fissati in modo improprio!

A seconda della serie di apparecchi utilizzata occorre adattare correttamente il carrello di trasporto per il fissaggio degli apparecchi. Qualora il carrello di trasporto non sia stato adattato correttamente, l'apparecchio trasportato potrebbe ribaltarsi e ferire delle persone!

 Dopo il montaggio e prima di ogni operazione di trasporto, controllare che i 5 punti di fissaggio siano saldamente in sede!





## 5.7 Fissaggio e bloccaggio delle bombole del gas di protezione

## **AVVERTENZA**



Pericolo di lesioni in caso di utilizzo scorretto delle bombole del gas di protezione!

Un utilizzo non corretto e/o un fissaggio insufficiente delle bombole del gas di protezione può provocare gravi lesioni!

- Assicurare le bombole del gas di protezione con gli elementi di sicurezza disponibili di serie sull'apparecchio (catena/cinghia)!
- Le bombole del gas di protezione devono aderire saldamente alla rispettiva circonferenza!
- Sulla valvola della bombola del gas di protezione non deve essere presente alcun elemento di fissaggio!
- Adattare l'altezza di fissaggio degli elementi di sicurezza alla dimensione della bombola del gas di protezione!
- Seguire le indicazioni del produttore del gas e le disposizioni per il gas pressurizzato!
- Evitare il riscaldamento della bombola del gas di protezione.




Figura 5-14

Pos.	Simbolo	Descrizione
1		Bombola del gas di protezione
2		Cinghie di fissaggio
3		Chiusura a serraggio
4		Alloggiamento delle bombole del gas di protezione Lamiera di sostegno per bombola del gas di protezione

Con il sistema di trasporto è possibile trasportare bombole del gas di protezione di piccole e grandi dimensioni.

- Aprire la chiusura a serraggio della cinghia di fissaggio.
- Inserire la bombola del gas di protezione nel rispettivo alloggiamento.
- Fissare la bombola del gas di protezione con cinghie di fissaggio.
- Chiudere la cinghia di fissaggio con la chiusura a serraggio.
- Verificare che la cinghia di fissaggio sia in posizione salda sulla bombola del gas.



## 6 Manutenzione, cura e smaltimento

### 6.1 Informazioni generali

Alle condizioni ambientali indicate e in condizioni di lavoro normali, l'apparecchio è largamente esente da manutenzione e richiede una cura minima.

Per garantire il perfetto funzionamento della saldatrice, è necessario rispettare alcuni punti. Uno di questi è la pulizia e il controllo regolare a seconda del grado di sporcizia dell'ambiente circostante e della durata d'impiego del carrello di trasporto, come descritto di seguito.

### 6.2 Lavori di manutenzione, intervalli

### 6.2.1 Lavori di manutenzione giornaliera

- · Elementi di fissaggio della bombola del gas
- Varie, condizioni generali
- Mantenere pulite le parti mobili.
- · Rotelle orientabili e relativi elementi di fissaggio
- Elementi di trasporto (cinghia, golfari, maniglia)

### 6.2.2 Lavori di manutenzione mensili

- · Eseguire il serraggio dei collegamenti a vite.
- Verificare la presenza di danni al magazzino.
- Eseguire la manutenzione ad intervalli regolari e verificare che non ci siano difetti.

### 6.3 Lavori di manutenzione

### PERICOLO



Non eseguire riparazioni o modifiche in maniera inappropriata.

Al fine di evitare lesioni agli operatori o danni all'apparecchio, eventuali riparazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato! In caso di interventi non autorizzati, decadono i diritti di garanzia.

 Nel caso siano necessarie riparazioni, rivolgersi al personale specializzato (personale addestrato addetto all'assistenza).

I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato autorizzato. In caso contrario decade il diritto di garanzia. In tutti i casi in cui si ha bisogno di assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, ovvero al fornitore dell'apparecchio. Le restituzioni di prodotti in garanzia possono essere effettuate soltanto tramite il proprio rivenditore specializzato. Quando si sostituiscono i componenti, usare soltanto pezzi di ricambio originali. Quando si ordinano parti di ricambio, si deve indicare il tipo d'apparecchio, il numero di serie e il codice dello stesso, il tipo di modello e il codice del pezzo di ricambio.

## 6.4 Smaltimento dell'apparecchio

### **AVVERTENZA**



Smaltire in modo corretto!

L'apparecchio contiene materie prime pregiate che dovrebbero essere inviate ai centri di riciclaggio e componenti elettronici che devono essere smaltiti.



- Non smaltire con i rifiuti domestici!
- Per lo smaltimento rispettare le disposizioni vigenti!







### 6.4.1 Dichiarazione del produttore all'utente finale

- In base alle norme europee (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.1.2003) gli apparecchi elettrici ed elettronici usati non possono più essere smaltiti attravorso il sistema di raccolta dei normali rifiuti domestici. Tali apparecchi devono essere smaltiti separatamente. Il simbolo del bidone della spazzatura su ruote indica la necessità della raccolta differenziata. Per lo smaltimento o il ricliaggio, questo apparecchio deve essere affidato agli appositi sistemi di raccolta differenziata.
- In base alla legislazione tedesca (legge sulla messa in commercio, sul ritiro e sullo smaltimento nel rispetto dell'ambiente di apparecchi elettrici ed elettronici del 16.3.2005) la raccolta di apparecchi usati deve avvenire in modo differenziato, ovvero separatamente dal sistema di raccolta dei normali rifiuti domestici. I responsabili pubblici dello smaltimento (i comuni) hanno creato appositi punti di raccolta presso i quali è possibile consegnare gratuitamente gli apparecchi vecchi usati nelle case private.
- Per informazioni sulla restituzione o la raccolta di apparecchi usati, rivolgersi all'amministrazione comunale
- EWM prende parte a un sistema di smaltimento e riciclo autorizzato e risulta iscritta all'Elektroaltgeräteregister (EAR - Registro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) con il numero WEEE DE 57686922.
- Inoltre è possibile restituire gli apparecchi usati presso i partner di distribuzione EWM in tutta Europa.

## 6.5 Rispetto delle disposizioni RoHS

Noi, la EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, con la presente confermiamo che tutti i prodotti da noi forniti, per i quali si applicano le linee guida RoHS, sono conformi alle disposizioni previste da RoHS (direttiva 2002/95/CE).



# 7 Dati tecnici

# 7.1 Trolly 55.2-2

	Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) in mm	1070 x 530 x 1150			
	Peso senza accessori	ca. 34 kg			
	Costruito a norma	IEC 60974-1			
	Bombole di gas	20l/200bar 20l/300bar 50l/200bar			
7.1.1	ON TR Trolly 55.2-2				
	Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) in mm	753 x 374 x 88,5			
	Peso senza accessori	ca. 6 kg			
7.1.2	ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L				
	Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) in mm	83 x 83 x 126			
	Peso senza accessori	ca. 0,98 kg			
7.1.3	ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C				
	Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) in mm	572 x 253 x 130,5			
	Peso senza accessori	ca. 3 kg			



## **Appendice A**

#### Prospetto delle filiali di EWM 8.1

### Headquarters

#### **EWM HIGHTEC WELDING GmbH**

Dr. Günter-Henle-Straße 8 56271 Mündersbach · Germany Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244

www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

### Technology centre

#### **EWM HIGHTEC WELDING GmbH**

Forststr. 7-13 56271 Mündersbach · Germany Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144

 $www.ewm\text{-}group.com \cdot info@ewm\text{-}group.com$ 





### Production, Sales and Service

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Dr. Günter-Henle-Straße 8 56271 Mündersbach · Germany Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244 www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182

www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

## Sales and Service Germany

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Vertriebs- und Technologiezentrum Grünauer Fenn 4 14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20 www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH 38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20 www.ewm-seesen.de · info@ewm-seesen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Sachsstraße 28 50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048 www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH In der Florinskaul 14-16 56218 Mülheim-Kärlich · Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -20 www.ewm-muelheim-kaerlich.de · info@ewm-muelheim-kaerlich.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Eiserfelder Straße 300 57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9 www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Fichtenweg 1 4810 Gmunden · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20 www.ewm-gmunden.at · info@ewm-gmunden.at

Sales and Service International

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd. Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305 www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd. 10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182 www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH Boxbachweg 4 08606 Oelsnitz/V. · Germany Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318 www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Tr. 9. kvetna 718 / 31 407 53 Jiříkov · Czech Republic Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504 www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Vertriebs- und Technologiezentrum Draisstraße 2a 69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20 www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH Rittergasse 1 89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77 www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH Heinkelstraße 8 89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15 www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH Steinfeldstrasse 15 90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728 www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum Tyršova 2106 256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic

Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712 www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

EWM HIGHTEC WELDING FZCO / Regional O翻 ce Middle East LOB 21 G 16 · P.O. Box 262851 Jebel Ali Free Zone · Dubai, UAE · United Arab Emirates Tel: +971 48870-322 · Fax: -323

www.ewm-dubai.ae · info@ewm-dubai.ae

Plants



Branches

More than 300 EWM sales partners worldwide