

KLEBSTOFF ENTFERNER

SUPERSTARK UND SEHR WIRKSAM.

UHU


Oberfläche angreifen. Die Entfernung von Sekundenkleber hängt vom Untergrund ab. Vor der Verwendung testen. Nicht empfohlen für die Verwendung auf Seide, Leder, Wildleder, Polystyrol oder Gummi. Nicht geeignet für die Entfernung von 2-Komponenten-Leim.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12 Monate haltbar Lagerung in geschlossener Verpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort bei einer Temperatur zwischen +5°C und +30°C.

GEBINDEGRÖSSEN

Spray 200ml

PRODUKTBESCHREIBUNG

Superstark und sehr wirksam. Perfekt geeignet für die Entfernung von Leim- und Kleberresten von vielen Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICH

"Perfekt geeignet für die Entfernung von Leim- und Kleberresten von vielen Oberflächen. Entfernt selbst Flecken von Sekundenkleber*. Dank der einzigartigen Gelformel vertikal zu verwenden und präzise aufzutragen. Auch geeignet für die Entfernung von Flecken und Farb-, Fett-, Schmier-, Tinten- und Ölresten.

*Die Entfernung von Sekundenkleber hängt vom Untergrund ab." Nicht geeignet für Nicht empfohlen für die Verwendung auf Seide, Leder, Wildleder, Polystyrol oder Gummi. Nicht geeignet für die Entfernung von 2-Komponenten-Leim.

EIGENSCHAFTEN

- Universell
- Tropft nicht
- Präzise aufzutragen
- Vertikal zu verwenden"

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Testen Sie die Verträglichkeit immer erst an einer unsichtbaren Stelle des Untergrunds. Entfernen Sie möglichst viele überschüssige Flecken per Hand. Sprühen Sie den Klebstoff Entferner auf den Fleck und lassen Sie das Produkt 2 bis 3 Minuten gut einziehen. Entfernen Sie die Flecken mit einem Tuch und verwenden Sie eventuell einen Schaber. Wenn nötig wiederholen Sie die Behandlung. Spülen Sie die Oberfläche gründlich ab.

Bitte beachten Sie: Das Produkt enthält Lösungsmittel und kann die

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.